





100-11



- ◆ Le câble ne nécessite aucun logiciel. En appuyant sur le bouton noir ou sur la pédale, les données peuvent être transférées directement vers Excel ou Word.
- ◆ Le câble avec logiciel permet de transférer automatiquement les données vers le logiciel à des intervalles prédéfinis.

Connecter la pédale pour transférer les données (code : 400-01).



* NEW

* NEW

Référence	Logiciel	Connexion au produit	Produit
100-03	Sans		Pour pieds à coulisse numériques et jauges de hauteur équipés de l'électronique suivante
100-04	Avec		
100-03L	Sans		Pour jauges de hauteur numériques compatibles
100-04L	Avec		
100-11	Sans		Pour pieds à coulisse numériques équipés de l'électronique suivante
100-12	Avec		
100-13	Sans		Pour micromètres équipés de l'électronique suivante
100-15	Avec		Pour pieds à coulisse numériques et jauges de hauteur équipés de l'électronique suivante
100-17	Sans		Pour pieds à coulisse numériques équipés de l'électronique suivante
200-03	Avec		Pour indicateurs numériques équipés de l'électronique suivante
200-04	Sans		

Référence	Logiciel	Connexion au produit	Produit
200-01	Sans		Pour indicateurs numériques équipés de l'électronique suivante
200-02	Avec		
200-05	Sans		Pour indicateurs numériques équipés de l'électronique suivante (sortie rayon)
200-06	Avec		
300-01	Sans		Pour micromètres numériques équipés de l'électronique suivante
300-03	Avec		Pour micromètres numériques avec sortie de données, équipés de l'électronique suivante
300-04	Sans		
500-01	Sans		Pour jauge de hauteur numérique équipée de l'électronique suivante

* NEW